

## LAND ROVER DEFENDER 110 2.5 TD5 SW E averiado. ¡Vendido!

### Características técnicas:

---

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Precio:</b>                 | 7.540 € (IVA deducible) |
| <b>Kilometros:</b>             | 76.000 Km.              |
| <b>Fecha de matriculación:</b> | 3/2004                  |
| <b>Carrocería:</b>             | Todo terreno            |
| <b>Combustible:</b>            | Diesel                  |
| <b>Potencia:</b>               | 120 CV                  |
| <b>Color:</b>                  | Blanco                  |
| <b>Interior:</b>               | Negro                   |
| <b>Cambio:</b>                 | Manual, 5 velocidades   |
| <b>Cilindros:</b>              | 5                       |
| <b>Cilindrada:</b>             | 2492 cc                 |
| <b>Puertas:</b>                | 5                       |
| <b>Asientos:</b>               | 9                       |
| <b>Ubicación:</b>              | Palencia                |
| <b>Referencia:</b>             | DEFENDER210             |

### Equipamiento del vehículo:

---

Alarma electrónica, station wagon, capota PVC con ventilación, rueda de repuesto en porton trasero, 9 asientos, etc...

### Datos relativos a la avería:

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Daños:</b>                  | ★★                 |
| <b>Documentación:</b>          | Vigente            |
| <b>Tipo de siniestro:</b>      | Avería mecánica    |
| <b>Airbags:</b>                | NO ESTAN SALTADOS  |
| <b>Motor:</b>                  | NO ESTA DAÑADO     |
| <b>Caja de cambios:</b>        | NO ESTA DAÑADA     |
| <b>Llantas dañadas:</b>        | Ninguna            |
| <b>Estado de la tapicería:</b> | Bueno              |
|                                | Necesita limpieza. |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Puede circular:</b> | No  |
| <b>Transferencia:</b>  | Incluida en el precio                         |
| <b>Transporte:</b>     | No incluido. <a href="#">Consultar oferta</a> |

## Observaciones sobre la avería:

---

Impregnación de cemento en los bajos del vehículo. Necesita limpieza de bajos y sustituir las siguientes piezas: arbol de transmisión trasera, tambor freno de mano, eje transmisión delantera. Precio reparación según informe técnico: 1.400€. El precio incluye la transferencia.

## Información de contacto:

---

**E-mail:** [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)

**Teléfono:** (+34) 979 71 24 77

**Móvil**(+34) 679 44 31 91

**Dirección** C/ Extremadura, 2. 34003 Palencia. ESPAÑA



