LAND ROVER DEFENDER 110 2.5 TD5 SW E $\hat{A}_i\hat{A}_i\hat{A}_j$ OFERTA!!! averiado. $\hat{A}_iVendido!$

Características técnicas:

Precio: 5.900 â,¬ (IVA deducible)

Kilometros: 80.400 Km.

Fecha de matriculación: 6/2005

Carrocería: Todo terreno

Combustible: Diesel

Potencia: 122 CV

Interior: Negro

Cambio: Manual, 5 velocidades

Blanco

**

Cilindros: 5

Color:

Cilindrada: 2495 cc

Referencia motor: D-15P

Puertas: 5

Asientos: 9

Ubicación: Palencia

Referencia: DEFENDER556

Descripción del motor:

Motor de 2,5 litros (2.492~cc) , 5 cilindros en lÃ-nea con dos vÃ; lvulas por cilindro de orientación longitudinal con 84,5 mm de diÃ; metro, 89 mm de carrera, relación de compresión: 19,5 y Ã; rbol de levas en cabeza (OHC). Tipo motor D-15P.

Equipamiento del vehÃ-culo:

AIRE ACONDICIONADO. Versión SW, dirección asistida, cierre centralizado, inmovilizador electrónico, 9 asientos, bola de remolque, baca, etc...

Datos relativos a la averÃ-a:

Daños:

Documentación: Vigente

Tipo de siniestro: AverÃ-a mecÃ;nica

Airbags: ESTE VEHICULO NO DISPONE DE ESTE EQUIPAMIENTO

Motor: AVERIADO

Caja de cambios: NO ESTA DAÃ'ADA

Llantas dañadas: Ninguna
Estado de la tapicería: Regular

Puede circular: No

Transferencia: Incluida en el precio

Transporte: No incluido. <u>Consultar oferta</u>

Informe técnico pericial sobre la averÃ-a:

Observaciones sobre la averÃ-a:

Motor averiado, es necesario sustituirlo o repararlo. Buen estado general.

InformaciÃ³n de contacto:

E-mail: info@cochesiniestrado.com

[&]quot; los daños en motor son debidos a haber circulado sin filtro de aire entrando de este modo al interior de los cilindros, partÃ-culas del exterior provocando el desgaste prematuro en los cilindros. La falta de material proveniente de los cilindros ha provocado marcas en casquillos y muñequillas de biela."



Todos los recambios para tu automóvil





>Compra ya

















