

## OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI averiado. *¡Vendido!*

### Características técnicas:

---

<b>Precio:</b>	3.200 €, (IVA deducible)
<b>Kilometros:</b>	98.000 Km.
<b>Fecha de matriculación:</b>	9/2004
<b>Carrocería:</b>	4/5 Puertas
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Potencia:</b>	70 CV
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Interior:</b>	Negro
<b>Cambio:</b>	Manual, 5 velocidades
<b>Cilindros:</b>	4
<b>Cilindrada:</b>	1248 cc
<b>Puertas:</b>	5
<b>Asientos:</b>	5
<b>Ubicación:</b>	Palencia
<b>Referencia:</b>	CORSA223

### Equipamiento del vehículo:

---

ABS, doble airbag frontal, aire acondicionado, cierre centralizado, dirección asistida, elev. electricos delanteros, radio cassette, etc...

### Datos relativos a la avería:

---

<b>Daños:</b>	★★★★
<b>Documentación:</b>	Vigente
<b>Tipo de siniestro:</b>	Avería mecánica
<b>Airbags:</b>	NO ESTAN SALTADOS
<b>Motor:</b>	AVERIADO
<b>Caja de cambios:</b>	NO ESTA DAÑADA
<b>Llantas dañadas:</b>	Ninguna
<b>Estado de la tapicería:</b>	Bueno

# Todos los recambios para tu automóvil



> [Compra ya](#)

de las, lo que ha ocasionado que el pistón impacte contra las válvulas, produciendo que ésta se doble. Indicar que tras el impacto, la válvula no ha llegado a romperse, con lo que no se han producido daños en la cabeza del pistón ni en la cámara de compresión." El precio incluye la transferencia.

o

[Ver oferta](#)

## sobre la avería:

levas. Informe técnico pericial: "uno de los dientes del entendiendo que esto ha originado que la cadena de valva provocado el desfase entre el cigüeñal y el árbol

## Información de contacto:

E-mail: [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)



