

## RENAULT GRAND ESPACE PRIVILEGE 2.2 DCI averiado. *¡Vendido!*

### Características técnicas:

---

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Precio:</b>                 | 9.000 €, (IVA deducible) |
| <b>Kilometros:</b>             | 64.400 Km.               |
| <b>Fecha de matriculación:</b> | 2/2005                   |
| <b>Carrocería:</b>             | Familiar                 |
| <b>Combustible:</b>            | Diesel                   |
| <b>Potencia:</b>               | 150 CV                   |
| <b>Color:</b>                  | Beige amanda metalizado  |
| <b>Interior:</b>               | Azul                     |
| <b>Cambio:</b>                 | Manual, 6 velocidades    |
| <b>Cilindros:</b>              | 4                        |
| <b>Cilindrada:</b>             | 2188 cc                  |
| <b>Puertas:</b>                | 5                        |
| <b>Asientos:</b>               | 5                        |
| <b>Ubicación:</b>              | Palencia                 |
| <b>Referencia:</b>             | GRAND ESPACE 250         |

### Equipamiento del vehículo:

---

Doble airbag frontal, airbags laterales, cargador de CDs, cierre centralizado, climatizador, dirección asistida, elev. electricos, faros antiniebla, faros xenon, llantas de aleación, pintura metalizada, teléfono, sensor de lluvia, parktronic trasero, etc... ACABADO PRIVILEGE.

### Datos relativos a la avería:

---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Daños:</b>             | ★★★               |
| <b>Documentación:</b>     | Vigente           |
| <b>Tipo de siniestro:</b> | Avería mecánica   |
| <b>Airbags:</b>           | NO ESTAN SALTADOS |
| <b>Motor:</b>             | AVERIADO          |
| <b>Caja de cambios:</b>   | NO ESTA DAÑADA    |
| <b>Llantas dañadas:</b>   | Ninguna           |

# Todos los recambios para tu automóvil



> Compra ya

EZA

o

¡¡tar oferta

Pericial sobre la averÑ-a:

---

Como consecuencia del deterioro del rodamiento de la turbina del turbocompresor, lo cual ha provocado una sobrealimentaci3n al filtrarse el aceite del motor a las c3maras de combusti3n.

Observaciones sobre la averÑ-a:

---

Rotura del turbocompresor provocando daÑ±os en el motor.

Informaci3n de contacto:

---

**E-mail:** [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)



