

RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI CONFORT GRAND VOLUMEN  
averiado. **Â;Vendido!**

Características técnicas:

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Precio:                 | 2.890 â,- (IVA deducible)                |
| Kilometros:             | 176.300 Km.                              |
| Fecha de matriculación: | 11/2005                                  |
| Carrocería:             | VehÃ-culo industrial                     |
| Combustible:            | Diesel                                   |
| Potencia:               | 65 CV                                    |
| Color:                  | Blanco                                   |
| Interior:               | Gris                                     |
| Cambio:                 | Manual, 5 velocidades                    |
| Cilindros:              | 4                                        |
| Cilindrada:             | 1461 cc                                  |
| Referencia motor:       | TURBO-DIESEL 1461CC 48KW (65) - K9K700/4 |
| Puertas:                | 4                                        |
| Asientos:               | 2                                        |
| Ubicación:              | Palencia                                 |
| Referencia:             | KANGOO546                                |

DescripciÃ³n del motor:

Motor de 1,5 litros ( 1.461 cc ) , 4 cilindros en lÃ-nea con dos vÃ-lvulas por cilindro, 76 mm de diÃ-metro, 80,5 mm de carrera y relaciÃ³n de compresiÃ³n: 18,8 ; cÃ³digo del motor: K9K

Equipamiento del vehÃ-culo:

Aire acondicionado, versiÃ³n Gran Volumen.

Datos relativos a la averÃ-a:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Daños:             | ★★★★              |
| Documentación:     | Vigente           |
| Tipo de siniestro: | AverÃ-a mecÃ;nica |

# Todos los recambios para tu automóvil

ADOS

DA



> Compra ya

o

**Transporte:**

No incluido. [Consultar oferta](#)

---

## Observaciones sobre la averÃa:

Motor averiado por exceso de temperatura, es necesario sustituirlo.

---

## Informaci3n de contacto:

**E-mail:** [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)



