

## NISSAN PICUP 4X4 DOBLE CABINA 2.5 TDI averiado. *¡Vendido!*

### Características técnicas:

---

<b>Precio:</b>	4.800 €, -
<b>Kilometros:</b>	116.400 Km.
<b>Fecha de matriculación:</b>	10/2004
<b>Carrocería:</b>	Todo terreno
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Potencia:</b>	133 CV
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Interior:</b>	Gris
<b>Cambio:</b>	Manual, 5 velocidades
<b>Cilindros:</b>	4
<b>Cilindrada:</b>	2488 cc
<b>Referencia motor:</b>	YD25DDTi
<b>Puertas:</b>	4
<b>Asientos:</b>	5
<b>Ubicación:</b>	Palencia
<b>Referencia:</b>	PICUP 4X4554

### Descripción del motor:

---

Motor de 2,5 litros ( 2.488 cc ), 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 89 mm de diámetro, 100 mm de carrera y relación de compresión: 18 ; código del motor: YD25DDTi

### Equipamiento del vehículo:

---

Airbag conductor, aire acondicionado, dirección asistida, elevalunas eléctricos, bola de remolque, espejos electricos

### Datos relativos a la avería:

---

<b>Daños:</b>	★★★
<b>Documentación:</b>	Vigente
<b>Tipo de siniestro:</b>	Avería mecánica

<b>Airbags:</b>	NO ESTAN SALTADOS
<b>Motor:</b>	AVERIADO
<b>Caja de cambios:</b>	NO ESTA DAÑADA
<b>Llantas dañadas:</b>	Ninguna
<b>Estado de la tapicería:</b>	Bueno
<b>Puede circular:</b>	No
<b>Transferencia:</b>	Incluida en el precio
<b>Transporte:</b>	No incluido. <a href="#">Consultar oferta</a>

---

### **Informe técnico pericial sobre la avería:**

---

"Rotura del cárter como consecuencia de la rotura de la biela del pistón nº1. Salvo la biela rota, los demás casquillos no presentan síntomas de falta de lubricación por lo que estimamos que se ha tratado de una falta de lubricación puntual de la biela nºº quizás por la obstrucción puntual de sus orificios de engrase."

---

### **Observaciones sobre la avería:**

---

Motor averiado, es necesario sustituirlo. Buen estado general.

---

### **Información de contacto:**

---

**E-mail:** [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)

# Todos los recambios para tu automóvil



> [Compra ya](#)

