

## SKODA OCTAVIA 1.9 TDI TREND . *Â¡Vendido!*

### Características técnicas:

---

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Precio:</b>                 | 8.600 â,- (IVA deducible) |
| <b>Kilometros:</b>             | 86.100 Km.                |
| <b>Fecha de matriculación:</b> | 10/2006                   |
| <b>Carrocería:</b>             | 4/5 Puertas               |
| <b>Combustible:</b>            | Diesel                    |
| <b>Potencia:</b>               | 105 CV                    |
| <b>Color:</b>                  | Gris plata metalizado     |
| <b>Interior:</b>               | Negro                     |
| <b>Cambio:</b>                 | Manual, 5 velocidades     |
| <b>Cilindros:</b>              | 4                         |
| <b>Cilindrada:</b>             | 1896 cc                   |
| <b>Puertas:</b>                | 4                         |
| <b>Asientos:</b>               | 5                         |
| <b>Ubicación:</b>              | Palencia                  |
| <b>Referencia:</b>             | OCTAVIA 414               |

### Equipamiento del vehÃ-culo:

---

Pintura metalizada, aire acondicionado, cierre centralizado, elevalunas elÃ©ctricos, direcciÃ³n asistida, etc...

### Datos relativos al siniestro:

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Daños:</b>                  | ★                 |
| <b>Documentación:</b>          | Vigente           |
| <b>Tipo de siniestro:</b>      | DaÃ±os leves      |
| <b>Airbags:</b>                | NO ESTAN SALTADOS |
| <b>Motor:</b>                  | NO ESTA DAÃ‘ADO   |
| <b>Caja de cambios:</b>        | NO ESTA DAÃ‘ADA   |
| <b>Llantas daÃ±adas:</b>       | Ninguna           |
| <b>Estado de la tapicería:</b> | Muy bueno         |

## Todos los recambios para tu automóvil



> Compra ya

E-mail: [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)

o

[ilatar oferta](#)

**sobre el siniestro:**

---

Muy buen estado general. Libro de revisiones SKODA.

**³n de contacto:**

---