OPEL VECTRA 1.9 cdti 16v 150CV CUERO+GPS siniestrado. \hat{A}_i Vendido!

Características técnicas:

Precio: $3.250 \, \hat{a}, \neg$

Kilometros: 26.800 Km.

Fecha de matriculación: 1/2006

Carrocería: 4/5 Puertas

Combustible: Diesel

Potencia: 150 CV

Color: Negro metalizado

Interior: Beige

Cambio: Manual, 6 velocidades

Cilindros: 4

Cilindrada: 1910 cc

Referencia motor: Z19DTH

Puertas: 4

Asientos: 5

Ubicación: Palencia

Referencia: VECTRA 527

Descripción del motor:

Motor de 1,9 litros ($1.910 \, cc$) , 4 cilindros en lÃ-nea con cuatro vÃ; lvulas por cilindro de orientación transversal con 82 mm de diÃ; metro, 90,4 mm de carrera, relación de compresión: 17,5 y doble Ã; rbol de levas en cabeza (DOHC) ; código del motor: Z19DTH

Equipamiento del veh $\tilde{\mathbf{A}}$ -culo:

TapicerÃ-a de cuero beige, GPS color, llantas de aluminio 18", sensor de lluvia, sensor de luces, asientos calefactados, control de velocidad, volante multifunción, ordenador de abordo, climatizador automático, cierre centralizado, ABS, ESP, pintura metalizada, etc...

Datos relativos al siniestro:

**

Documentación: Vigente

Tipo de siniestro: Frontal lateral

Airbags: FRONTALES SALTADOS

Motor: FRONTALES SALTADOS

Caja de cambios: NO ESTA DAÃ'ADA

Llantas dañadas: 1

Estado de la tapicería: Muy bueno

Puede circular: No

Transferencia: Incluida en el precio

Transporte: No incluido. <u>Consultar oferta</u>

Observaciones sobre el siniestro:

Golpe en la zona frontal y lateral izquierdo afectando brazo de suspensi \tilde{A}^3 n de la rueda trasera izquierda. Mec \tilde{A}_i nica OK. Acabado alto de gama.

InformaciÃ³n de contacto:

E-mail: info@cochesiniestrado.com



Todos los recambios para tu automóvil





>Compra ya



























