

## OPEL VECTRA 1.9 cdti 16v 150CV CUERO+GPS siniestrado. ¡Vendido!

### Características técnicas:

---

<b>Precio:</b>	3.250 €
<b>Kilometros:</b>	26.800 Km.
<b>Fecha de matriculación:</b>	1/2006
<b>Carrocería:</b>	4/5 Puertas
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Potencia:</b>	150 CV
<b>Color:</b>	Negro metalizado
<b>Interior:</b>	Beige
<b>Cambio:</b>	Manual, 6 velocidades
<b>Cilindros:</b>	4
<b>Cilindrada:</b>	1910 cc
<b>Referencia motor:</b>	Z19DTH
<b>Puertas:</b>	4
<b>Asientos:</b>	5
<b>Ubicación:</b>	Palencia
<b>Referencia:</b>	VECTRA 527

### Descripción del motor:

---

Motor de 1,9 litros ( 1.910 cc ), 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de orientación transversal con 82 mm de diámetro, 90,4 mm de carrera, relación de compresión: 17,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) ; código del motor: Z19DTH

### Equipamiento del vehículo:

---

Tapicería de cuero beige, GPS color, llantas de aluminio 18", sensor de lluvia, sensor de luces, asientos calefactados, control de velocidad, volante multifunción, ordenador de abordo, climatizador automático, cierre centralizado, ABS, ESP, pintura metalizada, etc...

### Datos relativos al siniestro:

---

**Daños:** ★★★★★

<b>Documentación:</b>	Vigente
<b>Tipo de siniestro:</b>	Frontal lateral
<b>Airbags:</b>	FRONTALES SALTADOS
<b>Motor:</b>	FRONTALES SALTADOS
<b>Caja de cambios:</b>	NO ESTA DAÑADA
<b>Llantas dañadas:</b>	1
<b>Estado de la tapicería:</b>	Muy bueno
<b>Puede circular:</b>	No
<b>Transferencia:</b>	Incluida en el precio
<b>Transporte:</b>	No incluido. <a href="#">Consultar oferta</a>

## Observaciones sobre el siniestro:

Golpe en la zona frontal y lateral izquierdo afectando brazo de suspensión de la rueda trasera izquierda. Mecánica OK  
. Acabado alto de gama.

## Información de contacto:

**E-mail:** [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)

**Teléfono:** (+34) 979 71 24 77

**Dirección** C/ Extremadura, 2. 34003 Palencia. ESPAÑA



