

## SKODA FABIA 1.2 YOUNG \*\*\*nuevo modelo\*\*\* siniestrado. **¡Vendido!**

### Características técnicas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Precio:</b>                 | 2.800 €, -            |
| <b>Kilometros:</b>             | 7.000 Km.             |
| <b>Fecha de matriculación:</b> | 12/2008               |
| <b>Carrocería:</b>             | 4/5 Puertas           |
| <b>Combustible:</b>            | Gasolina              |
| <b>Potencia:</b>               | 60 CV                 |
| <b>Color:</b>                  | Rojo                  |
| <b>Interior:</b>               | Gris                  |
| <b>Cambio:</b>                 | Manual, 5 velocidades |
| <b>Cilindros:</b>              | 3                     |
| <b>Cilindrada:</b>             | 1198 cc               |
| <b>Referencia motor:</b>       | BBM                   |
| <b>Puertas:</b>                | 5                     |
| <b>Asientos:</b>               | 5                     |
| <b>Ubicación:</b>              | Palencia              |
| <b>Referencia:</b>             | FABIA534              |

### Equipamiento del vehículo:

Aire acondicionado, cierre centralizado con mando a distancia, dirección asistida, elevalunas eléctricos, etc...

### Datos relativos al siniestro:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Daños:</b>                  | ★★★                |
| <b>Documentación:</b>          | Vigente            |
| <b>Tipo de siniestro:</b>      | Frontal lateral    |
| <b>Airbags:</b>                | FRONTALES SALTADOS |
| <b>Motor:</b>                  | NO ESTÁ DAÑADO     |
| <b>Caja de cambios:</b>        | NO ESTÁ DAÑADA     |
| <b>Llantas dañadas:</b>        | 2                  |
| <b>Estado de la tapicería:</b> | Muy bueno          |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Puede circular:</b> | No                                            |
| <b>Transferencia:</b>  | Incluida en el precio                         |
| <b>Transporte:</b>     | No incluido. <a href="#">Consultar oferta</a> |

---

#### Observaciones sobre el siniestro:

Golpe en la zona delantera izquierda. Airbags frontales saltados. Motor y caja de cambios OK. Rueda trasera derecha afectada.

---

#### Información de contacto:

E-mail: [info@cochesiniestrado.com](mailto:info@cochesiniestrado.com)

# Todos los recambios para tu automóvil



> Compra ya

