# PEUGEOT 407 ST CONFORT HDI 110CV averiado. *Â¡Vendido!*

**Características técnicas:**

| | |
|---|---|
| **Precio:** | 2.600 â,¬ |
| **Kilometros:** | 172.000 Km. |
| **Fecha de matriculación:** | 1/2005 |
| **Carrocería:** | 4/5 Puertas |
| **Combustible:** | Diesel |
| **Potencia:** | 110 CV |
| **Color:** | Gris acero metalizado |
| **Interior:** | Gris |
| **Cambio:** | Manual, 5 velocidades |
| **Cilindros:** | 4 |
| **Cilindrada:** | 1560 cc |
| **Puertas:** | 4 |
| **Asientos:** | 5 |
| **Ubicación:** | Palencia |
| **Referencia:** | 40796 |

**Datos relativos a la averÃ-a:**

| | |
|---|---|
| **Daños:** | ★★★ |
| **Documentación:** | Vigente |
| **Tipo de siniestro:** | AverÃ-a mecÃ¡nica |
| **Airbags:** | NO ESTAN SALTADOS |
| **Motor:** | PISTON DEL CILINDRO NÂº1 DESCABEZADO Y CAMISA DEL MISMO CILINDRO DAÃ‘ADA |
| **Caja de cambios:** | NO ESTA DAÃ‘ADA |
| **Llantas dañadas:** | Ninguna |
| **Estado de la tapicería:** | Bueno |
| **Puede circular:** | No |
| **Transferencia:** | Incluida en el precio |
| **Transporte:** | No incluido. Consultar oferta |

amazon.es

Todos los recambios para tu automóvil

›Compra ya

**sobre la averÃ-a:**

istÃ³n del cilindro nÂº1 descabezado y camisa del mismo
lo. Libro de mantenimiento. Equipamiento: retrovisores
tinas puertas traseras, mandos de radio en volante,
ı de control de neumaticos, llantas de aleaciÃ³n ligera 16",
ıs ( originales), sensor de lluvia, autorradio MP3,
ımo palanca cuero, reposabrazos trasero, sensor
Ã¡ticos 205/60/16 V, direcciÃ³n asistida variable. El precio
entado, vender coche siniestrado, vender coche inundado,
er coche chocado pÃ³ngase en contacto con nosotros.

**InformaciÃ³n de contacto:**

**E-mail:** info@cochesiniestrado.com